



Reparatursatz

Mit dem Reparatursatz können defekte Anhängerstecker inklusive der ersten 1,5 m Kabel ersetzt werden. Dadurch erfolgt eine nachhaltige Reparatur, da oftmals neben dem defekten Stecker auch Feuchtigkeit bis in die Leitung zieht und dort über kurz oder lang weitere Korrosionsschäden entstehen. Nach dem Abschnei-

den des defekten Steckers werden die beiden offenen Kabelenden durch die im Lieferumfang befindlichen Schrumpf-Quetschverbinder verbunden. Zum Schutz vor Korrosion und mechanischen Einflüssen an der Verbindungsstelle dient der beigelegte Wärmeschumpfschlauch.

Pol-Anzahl: 7
Material: Kunststoff
Kabellänge: 1500 mm
Info: mit Schrumpf-Quetschverbinder mit Leitung

Spannung V	Adernquerschnitt mm ²	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.
6 bis 12	6x1,0 + 1x1,5	1724 N-Typ	 1	51305532
Zubehör		Querschnitt mm ²	siehe	LE
Crimpzange CrimPro 10			Katalog08	1
Crimpzange CrimPro 30			Katalog08	1
Crimpzangeneinsatz		0,1 bis 0,5 0,5 bis 1,0 1,5 bis 2,5	Katalog08	1
		0,5 bis 1 1,5 bis 2,5 4 bis 6	Katalog08	1
Heißluftfön HeatGun			Katalog08	1

