


Benennung / term

ISRI 1000 / 517 PRO , li. (Spiegelbild=rechts)

Ident- Nr. / Ident-no

84637/38-..



<b>Ersatzteilliste / Spare part list</b>				
<b>Benennung / term</b>			<b>Ident- Nr. / Ident-no</b>	
ISRI 1000 / 517 PRO , li.			84637-05	
			<b>Stand / stand</b> december 04	
<b>Pos</b> pos	<b>Bezeichnung</b> description	<b>Stk</b> pc	<b>Ident-Nr.</b> ident-no.	<b>Bemerkung</b> remark
2	Rückenteil kpl.li.	1	19410-20	mont. war 19410-17; 06/01
3	Heizelement, Rücken 24Volt	1	111474-01	war 19532; 06/2001
4	Kompressor kompl.mont.	1	35743-03	war 35743-01; 06/2001
6	Rückenbezug	1	923098	
8	Luftkissen kompl. links	1	913841-08	Teilesatz
12	Sitzteil mit Schiene für SKT	1	17574-34	montiert
13	Sitzbezug	1	923099	
14	Heizelement, Sitz 24Volt	1	111473-01	.
15	Sitzrahmen links OT515	1	18762-02	montiert
17	Abdeckkappen, Linksbedienung	1	918322-04	Teilesatz
20	H.u.N. Griffe m.Zubehör ,li.	1	915015-01	Teilesatz
23	Rückenlehnenrastung kompl. I	1	98895-05	Teilesatz
30	Lordosenventil, komplett	1	915883-30	Teilesatz war 915883-03; 06/2001
40	Faltenbalg nachgeschnitten	1	01775-07	
41	Befestigungsmat. Faltenbalg	1	929203-02	war 98781-45; 06/2001
70	Cousin-Schienen-Paar	1	18755-01	+/-90

